

Tekniikkasääntöliite 115



Etupään tukivarren ”tikkarin” puolen ja raidetankojen kiinnitykseen käytettävien pulttien istuvuutta parantava koneistus sallittu valokuvien osoittamalla tavalla (2 kuvaa). koneistusta ei tule tehdä pultin kannan juuren saakka.



